

莫拉克颱風受損調查表(98.09.01)

地區	各縣市	館別	受損情形			備註
			建築物	館藏(冊)	其它	
北區	基隆市	基隆市公共圖書館			無	整市平安
	台北市	臺北市立圖書館石牌分館	電梯2臺滲水；雨水回收系統馬達故障 中央監控系統故障；空調設備故障4臺		路樹倒2棵	保固範圍內,廠商負擔
	台北縣	土城市立圖書館	自修室期刊區漏水			
	桃園縣	桃園縣公共圖書館	無	無	無	整市平安
	新竹市	新竹市公共圖書館			無	整市平安
	新竹縣	新竹縣公共圖書館			無	整縣平安
中區	苗栗縣	國際文化觀光局圖書館	陽台積水、兒童室、期刊室、書庫牆壁滲水、天花板漏水			
		泰安鄉立圖書館	一樓樓梯及二樓書庫走道漏水			
		南庄鄉立圖書館	地下室、兒童室、書庫窗戶滲水造成嚴重積水			
		苑裡鎮立圖書館	兒童室木質地板滲水、會議室天花板滲水			
	台中縣	台中縣公共圖書館				整縣平安
	台中市	西屯區圖書館	無	1000	不裝櫃架浸水、部分裝潢浸水	
		西屯區協和圖書館	無	100	屋頂漏水、監視系統浸水	
	彰化縣	彰化縣文化局採編課辦公室		10		
		彰化市圖書館	一樓兒閱室、 二樓書庫&一般閱覽室 三樓會議室&咖啡廳落地窗 四樓演藝廳 上列地點窗戶外牆滲水			
		芬園鄉立圖書館			電腦31台	
		花壇鄉立圖書館	屋頂嚴重漏水			
		秀水鄉圖書館				無受損
		鹿港鎮圖書館				無受損
		福興鄉圖書館				無受損
		線西鄉立圖書館	圖書館民面鑲嵌字體損壞及部分掉落			
		和美鎮圖書館				無受損
		伸港鄉圖書館				無受損
員林鎮圖書館					無受損	
社頭鄉圖書館					無受損	
永靖鄉立圖書館					水管破裂百鐵箱焊接	
埔心鄉立圖書館	二樓書庫屋頂漏水					
溪湖鎮圖書館				無受損		

地區	各縣市	館別	受損情形			備註
			建築物	館藏(冊)	其它	
彰化縣		大村鄉立圖書館				只有兒童室及2樓自習室等地方因西南氣流有積水，會盡快復原
		埔鹽鄉圖書館				
		田中鎮圖書館	1. 屋頂滲水、石棉瓦破損 2. 原地板受損	320	1. 電腦無線網路伺服器、集線器、Hub受潮 2. 監視器損害2支	
		北斗鎮圖書館				無受損
		田尾鄉立圖書館	外牆磁磚掉落			
		埤頭鄉圖書館				無受損
		溪州鄉圖書館				無受損
		竹塘鄉圖書館				無受損
		二林鎮圖書館				無受損
		大城鄉圖書館	天花板		冷氣機、電腦及電源線路	
		芳苑鄉圖書館				無受損
		二水鄉圖書館				無受損
		大城鄉立圖書館	天花板		冷氣機、電腦及電源線路	
	南投縣		信義鄉圖書館	無	無	無
		國姓鄉圖書館	無	無	無	
雲林縣		二崙鄉立圖書館	廁所屋頂漏水	無	無	
		口湖鄉立圖書館	屋頂遭風掀開	無	穿簾、冷氣機、電腦、天花板等損壞	
嘉義市		嘉義市文化局	窗戶滲水而積水,均已清理完畢,並未有淹水及受災狀況		無	
		嘉義縣圖書館	1.排水管滲漏,一樓及地下室積水,物品泡水。 2.室外天花板吹壞,無障礙坡道欄竿損害。 3.三樓天井遮陽罩漏水,中庭木質地板泡水。 4.書庫天花板損害 5.電梯泡水損害。			
		布袋鎮立圖書館	石棉天花板崩塌導致館內淹水	50		
		六腳鄉立圖書館	地下室部份積水，3樓逃生門漏水		地下室部份物品泡水	
		大林鎮立圖書館			冷氣空調主機2台受損	
		鹿草鄉立圖書館	屋頂壁面漏水，室內潮濕發霉。	-	-	
	溪口鄉立圖書館	後側屋頂室外金屬蓋板吹落11片				

地區	各縣市	館別	受損情形			備註
			建築物	館藏(冊)	其它	
嘉義縣	朴子市金臻圖書館	頂樓屋頂及女兒牆防水功能喪失，導致書庫漏水				
	太保圖書館	一樓期刊室及二樓書庫				
	竹崎圖書館	消防排煙窗圍牆損壞				
	番路圖書館	1.(借閱規定)告示牌被吹落損壞 2.二樓地板部分積水地毯上浸泡多污泥需清除地毯 3.頂樓大量入水,樓下淹水,一樓部分物品泡水.導致無法使用(影印紙.書.清潔電器用品..等) 4.電話斷線 5.牆壁嚴重滲水.嚴重掉漆 6.一樓多媒體欣賞室.部分滲水.溼氣嚴重(影印機.電腦受潮無法使用)				
	新港圖書館	兒童室進水,只有幾片木質地板膨脹,只要稍加整修即可。				
	水上圖書館	1.二樓管路滲水 2.地下室積水、部份桌椅淹水 3.一樓兒童閱覽室木質地板受潮				
	義竹鄉立圖書館	無	無	無		
	阿里山鄉立圖書館	無	無	無		
	梅山鄉立圖書館	無	無	無		
	大埔圖書館	部分玻璃破損	部分書籍毀損	還書箱毀損	正常開放	
	民雄圖書館	無	無	無		
	中埔圖書館	無	無	無		
	東石圖書館	無	無	無		
台南市	台南市立圖書館總館	鐵皮屋頂2處損壞			修復費12800元 (8/12完成)	
	南區分館	地下室淹水機電設備損壞		機電設備全部泡水		
	安南分館	書庫淹水書架受損		電腦設備書架	書架40座計 36000元	
	安平分館	二樓書庫進水天花板滲水變形		一樓天花板滲水變形	天花板修復計 10000元	
	文化處圖書館	書庫屋頂毀損漏水、天花板剝落、抽風機脫落、頂樓逃生鋼門遭吹落、外語讀本區地毯泡水損壞、南瀛兒童館木地板泡水損壞。	約1,200冊			
	東山鄉圖書館	屋頂毀損及牆壁造成嚴重漏水。				
	鹽水鎮圖書館	頂樓、外牆、地下室龜裂，雨水直接從頂樓順勢而下造成圖書館一、二樓圖書及櫥櫃泡水，毀損情形嚴重。	約4,000冊	櫥櫃滲水更新		
	歸仁鄉圖書館	頂樓、牆面、梯間漏水及滲水。		電腦1台、空調一台、自動門1式		

地區	各縣市	館別	受損情形			備註
			建築物	館藏(冊)	其它	
台南縣	楠西鄉圖書館	雨水自頂樓樓梯間灌入，傢俱圖書受損。	約600冊			
	官田鄉圖書館	雨水自屋頂灌入，1-2樓天花板破損，冷氣風管掉落損壞，圖書泡水。	約2,700冊			
	善化鎮圖書館	圖書遭滲水損壞。	約500冊			
	北門鄉圖書館	B1及1樓淹水，牆壁、書櫃、木地板、天花板損壞。	約800冊			
	新化鎮圖書館	天花板掉落屋頂漏水。	約300冊	冷氣機1台		
	西港鄉圖書館	玻璃鋁窗。	約200冊			
	新市鄉圖書館	地下室淹水、木質地板及牆壁嚴重受潮、書庫木質書架兩列淹水及雜誌區部分受潮。	約1,000冊			
	將軍鄉圖書館	屋瓦滲水、門窗損壞。				
	佳里鎮圖書館	建物滲水嚴重，導致部份天花板掉落、牆面油漆剝落，一、二樓各廳室多處積水，木製書架、書籍泡水損毀。	約400冊	窗簾、天花板等		
	仁德鄉圖書館	30噸氣冷式冷氣機損壞、圖書泡水。	約50冊	30噸氣冷式冷氣機1台		
	玉井鄉圖書館	1-3樓牆壁及頂樓樓梯間滲水嚴重				
南區	澎湖縣	澎湖縣政府公共圖書館			整縣平安	
	高雄市	高市圖總館	各館舍漏水、總館尤以中興堂最嚴重	電腦泡水、電話系統故障	無	
		楠仔坑分館				
		苓雅分館				
		鹽埕分館				
		文學館分館				
		右昌分館				
		翠屏分館				
		寶珠分館				
		南鼓山分館				
旗津分館						
文化中心圖書館	兒童館後段天花板漏水、木質地板積水		無			
岡山鎮立圖書館	岡山鎮立圖書館	1.一樓門口磁磚剝落損壞 2.一樓多媒體室天花板.牆壁滲水.二樓文史室天花板.牆壁多處滲水剝落	12	無		
	燕巢鄉立圖書館	屋頂漏水未波及館藏	無	無		
	橋頭鄉立圖書館	天花板漏水，有水漬痕跡。	尚未見受損情形。	視聽設備有受影響		
	梓官鄉立圖書館	本館地下室滲水地板滲水。本鄉因大雨積水，圖書館前積水約50公分，導致圖書館輕微進水及地下室牆壁滲水。	圖書550冊，民眾捐書300冊，因地下室滲水浸	無	(書要報廢、地下室滲水損壞還待評估)	
	梓官鄉立赤東圖書館	無	0	無		

地區	各縣市	館別	受損情形			備註
			建築物	館藏(冊)	其它	
高雄縣		彌陀鄉立圖書館	無	0	部份樓層地板滲水	
		永安鄉立圖書館	一、二樓室內裝潢(含天花板)冷卻循環水塔馬達 備車棚頂蓋、頂樓漏水			
		茄萣鄉立圖書館	無	0	天花板滲水	平安
		路竹鄉立圖書館	無	500	無	
		湖內鄉立圖書館	地下室進水	2000	視聽設備、2台冷氣、電風扇、所有地下室器具桌椅受損	8/19恢復開館
		阿蓮鄉立圖書館	二、三樓落地玻璃大量滲水、天花板滲水、館內嚴重積水	0	無	正常
		田寮鄉立圖書館	無	0	無	正常
		鳳山市立圖書館	1.屋頂遮蔽板被颱風掀毀	300	1.3樓閱覽室及辦公室地下室漏水(積)水 2.3樓及地下室天花板輕鋼架格板毀損。 3.兒童室及閱報區冷氣機損壞。	正常
		鳳山市第二圖書館	1.頂樓漏水 2.內牆剝落 3.二樓滲水	6		正常
		鳳山市立中心圖書館	無	0	無	正常
		大樹鄉立圖書館		無		
		大樹鄉立第二圖書館	B1~三樓八角窗滲水嚴重,致地面積水。昇降電梯(電路板)因颱風豪雨強風吹襲致電箱泡水受損;二樓兒童閱覽室木板泡水隆	無	館內監視系統主機	正常
		大樹鄉立第三圖書館		無	無	
		仁武鄉立圖書館	自修.參考室淹水	無	無	正常
		大社鄉立圖書館	無	書部份浸水	無	正常
		鳥松鄉立圖書館	二樓兒童室木質地板淹水,3/1地板要更新;二樓報刊室淹水,晒水波及一樓衛生所天花板,要賠贖。 頂樓防水不佳,造成四樓儲藏室晒水,天花板需更新。	無	無	正常
		大寮鄉立圖書館	無	0	無	正常
		林園鄉立圖書館	輕鋼架、石棉板及兒圖室木質地板積水潮濕凸起	250	無	正常
		林園鄉立第二圖書館	電腦主機1台故障,1台螢幕變色、牆壁因滲水壁癌嚴重脫落,冷氣故障	200	無	正常
		旗山鎮立圖書館	無	0	無	正常
	美濃鎮立圖書館	無	0	無	正常	
	甲仙鄉立圖書館	無	0	無	8/19恢復開館	
	內門鄉立圖書館(含3分館)	無	0	無	正常	
	杉林鄉立圖書館	無	0	無	正常	

地區	各縣市	館別	受損情形			備註
			建築物	館藏(冊)	其它	
		茂林鄉立圖書館	一、2至4樓窗戶遮雨棚摧毀(25萬) 二、辦公室冷氣壓縮機損壞(2萬) 三、地下室未上架的新書進水毀損(4萬) 四、4樓兩側陽台遮雨棚吹落(20萬)	無	一、周邊綠美化植物摧毀(5萬) 二、外牆龜裂滲水(10萬) 三、4樓會議室電腦故障(5萬)	目前有開放鄉民閱讀
		六龜鄉立圖書館	1、2樓積水	900冊	無	
		那瑪夏鄉立圖書館	土石流淹地下室，建築體在，目前無法靠近了解內部	95%館藏放地下室	不明	暫停開館
		桃源鄉立圖書館	圖書館建築物還好		不明	暫停開館
		文化局岡山圖書總館	無	0	館室門窗滲水積水清理即可	
		文化局鳳山國父紀念館圖書分館	3樓期刊室服務台上方天花板漏水；地下室原儲報室進水近膝	0	無	自行處理
	金門縣	金門縣公共圖書館				整縣平安
	宜蘭縣	宜蘭縣公共圖書館				整縣平安
		恆春	無	200	戶外閱讀桌椅5組	
		九如		0	冷卻水塔1座 屋頂嚴重漏水	
		新埤	屋頂漏水天花板掉落	120	0	
		東港	地下室淹水高過半			
		潮州	無	0	書櫃泡水損壞	淹水
		南州	門面瓷磚掉落	0	0	
		新園	分館：1樓淹水、3樓漏水	總館：55 分館：150	總館：電腦3台、鍵盤3台、滑鼠3個、印表機1台、吊扇2部、書架2座 分館：電腦2台、鍵盤2台、滑鼠3個、印表機1台、書櫃1批	
		滿州	嚴重漏水	0	0	
		霧台	屋頂嚴重漏水(石版屋)	無	無	便道已開通，但每天下午1點過後即須撤離，館員皆暫時至中廣電台上班
		林邊	無			雖周邊嚴重淹水，但圖書館基地較高，未受波及。

地區	各縣市	館別	受損情形			備註
			建築物	館藏(冊)	其它	
東區	屏東縣	佳冬	3樓漏水	無	無	於8.12早上再向屏東縣文化局確認，只有三樓漏水，餘沒有損壞。
		屏市復興	嚴重漏水、外牆脫落天花板掉落	0	0	
		高樹	遮雨棚	0	0	
		內埔	淹水	0	書櫃損毀	
		鹽埔	屋頂嚴重漏水、輕鋼架、天花板掉落、館內淹水	3000	電腦4台、列表機及螢幕損壞、樹木折斷	
		萬丹	天花板掉落		電梯故障	
		崁頂			冷氣6台 抽水馬達	
		枋寮	水塔倒塌、天花板漏水			
		泰武	8/1~9/1封館整修			
		獅子	無	0	0	平安
		車城	無	0	0	平安
		竹田	無	0	0	平安
		牡丹	無	0	0	平安
		長治	無	0	0	平安
		麟洛	無	0	0	平安
		琉球	無	0	0	平安
		里港	無	0	0	平安
		三地門	無	0	0	平安
		來義	無	0	0	平安
		萬巒	漏水	0	0	
		枋山	無	0	0	平安
	春日	無	0	0	平安	
	瑪家	無	0	0	平安	
	花蓮縣	花蓮縣公共圖書館		0	0	整縣平安
	台東縣	卑南鄉立圖書館	無	0	無	平安
		延平鄉立圖書館	無	0	無	平安
		鹿野鄉立圖書館	牆壁嚴重滲水	0	無	
		關山鎮立圖書館	無	0	無	平安
		池上鄉立圖書館	牆壁滲水	0	無	
		海端鄉立圖書館	牆壁滲水	0	玻璃破損	
		東河鄉立圖書館	無	0	無	平安
		成功鎮立圖書館	嚴重滲水需防颱板	0	無	
		長濱鄉立圖書館	採光罩掀離毀損	0	無	
太麻里鄉立圖書館		無	0	無	平安	
大武鄉立圖書館		屋頂嚴重漏水	0	無		
金峰鄉立圖書館	無	0	無	書架倒塌(兩間之隔的房舍都流走了，所在地安全性須再評估)		
達仁鄉立圖書館	圖書館遷移整修中	0	無			
綠島鄉立圖書館	無	0	無			
蘭嶼鄉立圖書館	無	0	無	路不通		
連江縣	連江縣公共圖書館			無	整縣平安	